

52AJ318
WBAAL31010JS02784
14 Ağustos 2020, 11:23



06-HYB-6946



ARAÇ GİRİŞ RAPORU

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞAŞİ NO	WBAAL31010JS02784
PLAKA	52AJ318
MARKA	BMW
MODEL	318 İ/4
YIL	2000
RENK	BEYAZ
ARAÇ KM	247253
KASA TİPİ	Normal
ALINAN TUTAR	400 TL NAKİT



SATICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI	YASİN KÖRPE
TELEFON	XX
İMZA	

ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI	ALİ AKTAŞ
TELEFON	5435529864
İMZA	

GÜÇ BİLGİSİ

ARACIN HESAPLANAN GÜÇ YÜZDESİ	00
BEYGİR GÜCÜ	00

YAPILAN TESTLER

YAPILAN TESTLER	-Kaporta Testi -Mekanik Testi 2 -Beyin Testi -CO2 Testi -Şanzıman Testi -101 Testi
-----------------	---



Aracın genel bakımı, Motor genel bakımı ve Şanzıman genel bakımı yapılması söylendi. Yapılan tüm testler tarafımızca öngörüldü. araç altı alıcıya gösterildi.

DEĞERLENDİRME RAPORUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1. Araç pert kaydı, vergi borcu ve araç geçişine ait sorgulamalar tarafımızdan yapılmadığı için bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
2. Aracın pert bilgisine 5664'e veya benzeri yerlere kısa mesaj atarak veya sigorta şirketi ile temasa geçerek ulaşabilirsiniz.
3. Tarafınıza verilen raporlar sadece araç test merkezinde iken o anki durumunu gösteren raporlar olup, araç test merkezimizden çıktıktan sonra firmamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sonrasında araçta oluşacak sorunlardan, hasarlarda firmamız sorumlu tutulamaz.
4. Yapılan kontrol ve testlerin içerikleri verilen raporlarda yazılı olup, kontrol ve testi yapılmayan fiber ve plastik aksamları gibi parçalar hakkında firmamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araçtaki daha önce düzeltilmiş mini onarımlar, ezik, çizik ve dolu izine bakılmamaktadır. Km kaydı ve servis kayıtları alıcının kendi sorumluluğundadır.
5. Araç ekspertizi, aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen dıştan çıplak gözle yapılmış olup, araç içerisindeki veya aksamlarındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme vb. parçaların sökülmesi bu rapor kapsamında değildir. Bu nedenle detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından Profesyonel Oto Test firmamız sorumlu değildir.
6. Yapılan testler yüksek hızlı merdanelerde ve yüksek devirlerde ve epoksi silika kaplı tırtıklı rulolar üzerinde yapılmaktadır. Bu testler esnasında lastikler, frenler, balatalar ve her türlü motor aksamlarında aracın yaşına ve o anki durumuna bağlı olarak oluşabilecek (lastik yarılması, V kayışı kopması, şanzıman, diferansiyel arızaları vb.) hiçbir arıza ve hasardan firmamız sorumlu değildir.
7. Bu formu alan müşteri, burada mevcut olan tüm maddeleri okuduğunu, bilgilendirildiğini ve anladığını kabul eder. Bu test sonucu sadece bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde aleyhe delil teşkil etmez.

PROFESYONEL OTO TEST TELEFON : 0312 399 20 98

SARACALAR MAH. SARACALAR KÜMEEVLER ÖZAL BULVARI 173/C

WWW.PROFESYONELOTOTEST.COM

1/3